



## Экономичный ремонт

Если выходит из строя сайлент-блок или шарнир независимой подвески поперечного рычага, то раньше должен был быть заменен весь рычаг, т.к. купить его можно было только в сборе.

febi нашла решение для экономичного ремонта:

**Все компоненты поперечного рычага доступны по отдельности!**

Шарнир независимой подвески febi 22911

Сайлент-блок поперечного рычага febi 23281

Сайлент-блок поперечного рычага febi 23282

Все они подходят для Toyota Yaris 01.99 – 12.03

Это сэкономит кошелек Ваших клиентов, так как замена отдельного компонента дешевле, чем замена поперечного рычага в сборе.

**Конечно же в программе у febi есть и поперечный рычаг в сборе:**

febi 19987, сравнительный номер 48068-59035 (правый)

febi 19989, сравнительный номер 48069-59035 (левый)

Спрашивайте у вашего партнёра febi о запасных частях от febi bilstein!  
Все сведения о запасных частях Вы найдёте на [www.feby.com](http://www.feby.com)

febi Nr. 23281



febi Nr. 23282



febi Nr. 22911



febi Nr. 19987 rechts  
febi Nr. 19989 links