

Различные упорные пластины натяжного ролика 55765, N8 и 55442, N5

Техническая информация № 2095

Завод-изготовитель:

Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Skoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Данная информация касается двигателей:

1.8, 1.8 T

Данная информация касается артикулов:

№	RUVILLE-№	OE-№
1.	55764	06B 109 243 (актуальный)
2.	55442	06B 109 243 F (актуальный)
		06B 109 243 D
		06B 109 243 A

При замене натяжного ролика в приводе ГРМ необходимо соблюдать точное соответствие ролика типу автомобиля.

Оба натяжных ролика 55765 и 55442 похожи внешне и едва различимы.

Важная информация:

Геометрическая форма упорных пластин обоих роликов различна!

Установка несоответствующего натяжного ролика может привести к поломке двигателя!

Следуйте указаниям завода-изготовителя!



Рис. 1: 55765 Маркировка на рычаге N8



Рис. 2: 55442 Маркировка на рычаге N5

Все необходимые детали Вы найдете в нашем онлайн-каталоге www.ruville.de